



ACTION REQUISE

Problème avec FEIBA — Particules dans les dispositifs BAXJECT II HF

Lettre aux clients 2023-24

Le 6 septembre 2023

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint une notification du fournisseur concernant les produits FEIBA de 2500 UI, en particulier les deux numéros de lots suivants : F2W053AE et F2W053AF. Le fournisseur a décidé de remplacer volontairement les dispositifs de reconstitution BAXJECT II Hi-Flow pour ces deux lots fabriqués entre octobre 2021 et janvier 2022.

Pour savoir comment remplacer les dispositifs de reconstitution des lots susmentionnés, veuillez consulter la notification du fournisseur ci-jointe.

Veillez transmettre ces informations aux professionnels de la santé de votre établissement à qui elles pourraient être utiles.

Cette lettre peut être consultée sur notre site Web, au www.sang.ca, dans la section Hôpitaux. Si vous avez des questions concernant son contenu ou souhaitez l'obtenir dans un autre format, n'hésitez pas à vous adresser à votre agent(e) de liaison.

Cordialement,

Jody Faught

Directrice, Planification de la chaîne d'approvisionnement intégrée
Analyses et systèmes de gestion commerciaux